

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 8 日

星期: 二

天气: 中雨

气温: 16°C

工程名称: 丽江新城国际建材家居商城10000分布式光伏光电项目.

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料. 2. 协助和督促施工单位准备相关资料. 3. 协助施工单位资料装订. 4. 施工及现场巡视检查. 5. 巡视中发现施工单位积水过多. 部分电缆沟坑积水过多. 通知施工单位整改.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 1. 材料供应不及时. 现场未施工. 2. 因下雨现场未施工.
其 它 事 项	1. 注意安全. 2. 文明施工.	
本日现场监理人员		李德森
记录人: 李德森		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李德森