

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 13 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 14.0

工程名称: 浙江绿城国际建材家居商城100MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料. 2. 协助和督促施工单位整理相关资料. 3. 进行现场巡查检查. 4. 现场巡查发现2-3#屋顶环网接地电阻超标, 通知施工单位整改. 5. 现场巡查发现8#箱变基础积水严重, 通知施工单位整改.				
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="349 1099 505 1167">施工单位</th><th data-bbox="505 1099 1335 1167">施工内容及进度</th></tr> <tr> <td data-bbox="349 1167 505 1491">浙江南卓越</td><td data-bbox="505 1167 1335 1491">材料供应不及时, 现场材料.</td></tr> </table>	施工单位	施工内容及进度	浙江南卓越	材料供应不及时, 现场材料.
施工单位	施工内容及进度				
浙江南卓越	材料供应不及时, 现场材料.				
其 它 事 项	1. 设备验收. 5. 材料验收.				
本日现场监理人员	刘敏				
记录人: 刘敏	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘敏				