

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 8月 14日

天气: 小雨

星期: 二

气温: 12℃

工程名称: 丽江市城市国际建材家居物流园100MW分布式光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料. 2. 协助和督促施工单位准备相关资料. 3. 施工班组巡查和检查. 4. 施工现场巡查, 近期因雨水较多, 发现电缆沟积水过满, 通知施工单位整改. 5. 施工现场巡查发现1-2#、1-4#屋顶漏水严重, 通知施工单位整改.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="327 1086 486 1153">施工单位</th><th data-bbox="486 1086 1327 1153">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="327 1153 486 1467"> 汇同南卓越 </td><td data-bbox="486 1153 1327 1467"> 1. 材料供应不及时, 现场要求施工. 2. 现场下雨未施工. </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	汇同南卓越	1. 材料供应不及时, 现场要求施工. 2. 现场下雨未施工.
施工单位	施工内容及进度				
汇同南卓越	1. 材料供应不及时, 现场要求施工. 2. 现场下雨未施工.				
其 它 事 项	1. 注意安全. 2. 文明施工.				
本日现场监理人员	李作宇				
记录人: 李作宇	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡学福				