

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 8月 18日

天气: 多云

星期: 五

气温: 14℃

工程名称: 17-14 绿城国际建材家居商城 10MW分布式光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料. 2. 协助编制施工进度计划, 准备相关资料. 3. 检查现场施工进度情况. 4. 现场检查施工进度, 4-2#屋顶支架安装, 部分支架数量不足, 通知施工单位整改. 5. 现场检查施工进度, 3-3#屋顶环网柜接地线安装不规范, 通知施工单位整改.				
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="336 1093 496 1160">施工单位</th><th data-bbox="496 1093 1299 1160">施工内容及进度</th></tr> <tr> <td data-bbox="336 1160 496 1451"> 湖南卓越 </td><td data-bbox="496 1160 1299 1451"> 材料供应不及时, 现场要求施工. </td></tr> </table>	施工单位	施工内容及进度	湖南卓越	材料供应不及时, 现场要求施工.
施工单位	施工内容及进度				
湖南卓越	材料供应不及时, 现场要求施工.				
其 它 事 项	1. 注意安全. 2. 文明施工.				
本日现场监理人员	李作军				
记录人: 李作军	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李作军				