

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 19 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 21℃

工程名称: 西平城同德建村家居新城 10kV 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料. 2. 督促和指导施工单位整理相关资料. 3. 施工→现场巡视检查. 4. 现场巡视发现近期下雨, 3#、4#箱变基础及电缆沟积水过多, 通知施工单位整改. 5. 现场巡视发现 4# 断路器瓷瓶出现放电, 通知施工单位整改.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="347 1088 502 1155">施工单位</th><th data-bbox="502 1088 1311 1155">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="347 1155 502 1480">湖南卓越</td><td data-bbox="502 1155 1311 1480">材料供应不及时, 现场未施工.</td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	湖南卓越	材料供应不及时, 现场未施工.
施工单位	施工内容及进度				
湖南卓越	材料供应不及时, 现场未施工.				
其 它 事 项	1. 召开安全专题会议. 2. 注意安全. 3. 文明施工.				
本日现场监理人员	胡德林				
记录人: 胡德林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林				