

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 8 月 20 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 24°C

工程名称: 阳江市城市国际建材家居商贸城100MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料. 2. 协助编制消防设施、电气作业相关资料. 3. 施工现场巡视检查. 4. 现场巡视发现2-3#屋顶桁架安装不及时. 通知施工、单位整改. 5. 现场巡视发现2-6#屋顶漏雨严重, 通知 施工单位整改.	
施 工 情 况	施工单位 阳 江 市 南 卓 越	施工内容及进度 桁架安装不及时, 现场未施工.
其 它 事 项	1. 巡查安全. 2. 文明施工.	
本日现场监理人员		郭成宇
记录人: 郭成宇		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 柯德林