

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 23 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 24.0

工程名称: 广西电网有限责任公司南宁供电局 110kV 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料. 2. 协助业主督促施工单位整理相关资料. 3. 巡视施工现场. 4. 现场巡视发现个别施工人员不在施工现场, 有抽烟现象, 现场立即通知并整改. 5. 现场巡视发现 4-3# 屋顶光伏板安装时, 背景中光伏板不牢固, 现场立即通知并整改.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="335 1108 494 1176">施工单位</th><th data-bbox="494 1108 1329 1176">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="335 1176 494 1489"> 湖南卓越 </td><td data-bbox="494 1176 1329 1489"> 1. 4-6#、4-5# 屋顶光伏板安装. 2. 4-3#、4-4# 屋顶光伏板安装. 3. 部分施工人员进场. </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	湖南卓越	1. 4-6#、4-5# 屋顶光伏板安装. 2. 4-3#、4-4# 屋顶光伏板安装. 3. 部分施工人员进场.
施工单位	施工内容及进度				
湖南卓越	1. 4-6#、4-5# 屋顶光伏板安装. 2. 4-3#、4-4# 屋顶光伏板安装. 3. 部分施工人员进场.				
其 它 事 项	1. 注意安全. 2. 文明施工.				
本日现场监理人员	胡德林				
记录人: 胡德林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林				