

监 理 日 志 ()

日期: 2017年8月26日
 星期: 五

天气: 多云
 气温: 17℃

工程名称: 河南国际建材家居博览中心1000V低压配电系统

监 理 工 作 情 况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 整理资料. 2. 协助和督促施工单位整理相关资料 3. 施工前现场检查. 4. 现场检查时发现配电箱内电缆沟深度达不到设计要求, 通知施工单位整改. 5. 现场检查时发现5-1#层顶架梁安装时, 支架连接处间隙过大, 现场口头通知并整改. 	
施 工 情 况	施 工 单 位	<ol style="list-style-type: none"> 1. 部分施工人员的进场. 2. 5-1#, 5-2#, 5-3#层顶架梁安装. 3. 4-5#, 5-2#层顶架梁安装.
其 它 事 项	<ol style="list-style-type: none"> 1. 注意安全. 2. 文明施工. 	
本日现场监理人员		李成宇
记录人: 李成宇		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林