

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 28 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 25℃

工程名称: 浙江绿城网院建设国家高新区10MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料. 2. 协助中电福人及施工队整理相关资料. 3. 施工队做好巡视检查. 4. 现场巡视发现个别施工人员屋顶作业时未系安全带, 现场口头通知并整改. 5. 现场巡视发现5#箱变基础进水严重, 现场口头通知并整改.				
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="335 1108 494 1176">施工单位</th><th data-bbox="494 1108 1316 1176">施工内容及进度</th></tr> <tr> <td data-bbox="335 1176 494 1500">浙江南卓越</td><td data-bbox="494 1176 1316 1500"> 1. 5-5#, 5-1#, 5-7#屋顶平屋顶安装. 2. 部分施工人员送料. 3. 5-3#, 5-4#屋顶长架安装. </td></tr> </table>	施工单位	施工内容及进度	浙江南卓越	1. 5-5#, 5-1#, 5-7#屋顶平屋顶安装. 2. 部分施工人员送料. 3. 5-3#, 5-4#屋顶长架安装.
施工单位	施工内容及进度				
浙江南卓越	1. 5-5#, 5-1#, 5-7#屋顶平屋顶安装. 2. 部分施工人员送料. 3. 5-3#, 5-4#屋顶长架安装.				
其 它 事 项	1. 整理资料. 2. 文明施工.				
本日现场监理人员	胡德林				
记录人: 胡德林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林				