

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 1 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 18℃

工程名称: 丽江市城市国际建材家居广场100MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料 2. 协助和督促施工单位准备相关资料 3. 施工前现场检查 4. 现场检查初收发现厂区垃圾杂物, 到处都乱, 通知施工单位整改 5. 现场检查初收发现5-7#屋顶支架锈蚀, 部分螺母固定松动, 通知施工单位整改	
施 工 情 况	施工单位 湖南点刺	施工内容及进度 组件, 电缆未进现场, 未施工
其 它 事 项	1. 注意安全 2. 文明施工	
本日现场监理人员		张明宇
记录人: 张明宇		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林