

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 2 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 20°C

工程名称: 阿拉善盟国际建材家居商贸城/10MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料 2. 协助编制保证书, 单位整理相关资料. 3. 施工环境巡视检查. 4. 施工现场巡视发现5#箱变基础进水严重, 通知施工单位整改. 5. 施工现场巡视发现开关站接地不符合规范, 通知施工单位整改.				
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="359 1097 518 1164">施工单位</th><th data-bbox="518 1097 1316 1164">施工内容及进度</th></tr> <tr> <td data-bbox="359 1164 518 1478"> 阿拉善盟卓越 </td><td data-bbox="518 1164 1316 1478"> 材料供应不及时, 施工现场未施工. </td></tr> </table>	施工单位	施工内容及进度	阿拉善盟卓越	材料供应不及时, 施工现场未施工.
施工单位	施工内容及进度				
阿拉善盟卓越	材料供应不及时, 施工现场未施工.				
其 它 事 项	1. 注意安全. 2. 文明施工.				
本日现场监理人员	马作学				
记录人: 马作学	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林				