

日期: 2017 年 5 月 3 日

天气: 晴

星期: _____

气温: _____

工程名称: 海盐光伏科技发电站项目.

监 理 工 作 情 况	本日巡视施工现场 C 号厂房加固现场 时,发现有一焊接加固点,没有请消防灭火器. 通知该负责人马上配备到施工加固点. 消除了隐患.使工地施工处于安全状 态中. 机械设备运转良好.		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
其 它 事 项			
本日现场监理人员	江明贵 邵勇		
记录人: 邵勇	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 陈彪		