

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 5 月 6 日

天气: 晴

星期: _____

气温: _____

工程名称: 海盐光伏科技有限公司发电项目

监 理 工 作 情 况	安装模板不规范,达不到施工 要求,令马上整改。 接地焊机配电箱没有接地线 马上整改完,才离开现场。 本日机械设备运转正常未发现异 常情况。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="261 1171 469 1256">施工单位</th><th data-bbox="469 1171 1551 1256">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="261 1256 469 1659"></td><td data-bbox="469 1256 1551 1659"> 安装箱变基础模板 8人 A厂房钢结构梁加固 6人 焊接地面扁钢 4人 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度		安装箱变基础模板 8人 A厂房钢结构梁加固 6人 焊接地面扁钢 4人
施工单位	施工内容及进度				
	安装箱变基础模板 8人 A厂房钢结构梁加固 6人 焊接地面扁钢 4人				
其 它 事 项					
本日现场监理人员					
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):				