

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 上 月 9 日

天气: 晴
气温: _____

星期: _____

工程名称: 海盐光伏科技有限公司发电项目

监
理
工
作
情
况

接地扁钢打孔连结距离太小, 搭接面积不够, 所以要求整改, 按规范规定的
规格要求整改。
机械运良好未发现异常情况。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

焊接扁钢, 打孔钢接地扁钢, 4 人
4 个箱变基础浇筑砼, 桥架安装, 12,
A 厂房钢结构加固, 11 人。

其
它
事
项

本日现场监理人员

何林堂

何勇

记录人:

何勇

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

涂彪