

日期: 2017 年 5 月 11 日

星期: 三

工程名称: 海盐光伏科技有限公司发电项目

天气: 晴

气温: —

监
理
工
作
情
况

焊工有一个未戴安全帽, 当地进行了批评以板马上整改. 不亮将有一次.
组件接入逆变器电压测试, 测试电压为 820V - 950V 之间均为合格电压值.
机械设备和各牌议的运转正常.

施工单位

施工内容及进度

施
工
情
况

A 厂房屋顶接地网扁钢, B 厂房屋顶加固钢结构梁, 6 个光伏区组件连接线路绑扎. B 厂房组件接入逆变器电压测试, 测试电压合格为 820V.

其
它
事
项

本日现场监理人员

闫林虎

记录人: 王

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐