

监 理 日 志 ()

天气:

气温:

日期: 2017 年 5 月 31 日

星期: 四

工程名称: 海盐光伏电站科技电站项目

 监
理
工
作
情
况

本日工作施工中未发现异常情况。
 机械设备转运正常。
 防腐施工符合规范要求要求去做, 未发
 现有不到之处和异常问题。

 施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

电缆桥架漆面处理, 3人
 防腐工作在继续, 2人。

 其
它
事
项

本日现场监理人员

周林虎

记录人:

邱勇

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐毅