

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 10 日

天气: _____

星期: 四

气温: _____

工程名称: 龙马重工光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

各施工面巡视, 未发现安全隐患, 质量上发现防水施工中防水卷材未用火烤就施工, 施工完出现鼓起现象, 已要求施工单位拔了重做. 发现屋面垃圾未统一放置, 已要求施工方现场清理.

施工单位

施工内容及进度

施
工
情
况

光伏组件安装 20%

电缆敷设 5%

汇流箱逆变器接线 5%.

其
它
事
项

本日现场监理人员

师勇

记录人:

师勇

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):