

监 理 日 志 ()

日期: 2017年8月13日

天气: _____

星期: 日

气温: _____

工程名称: 山东龙马光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	屋面施工人员进行防水施工清缺。对原 先未进行火烤过的卷材重新返工。近期有大 雨,要求施工方对以前漏水的地方进行补 漏,把现垃圾清理干净。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	汇建集团	光伏组件安装 25人 电缆敷设 5人	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		师勇	
记录人: 师勇		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	