

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 22 日

星期: 五

工程名称: 溧阳时代新能源一期

天气: 雾

气温: 4~11 日期:

星期:

工程名

监 理 工 作 情 况

施 工 情 况

其 它 事 项

本日

记录

监 理 工 作 情 况

今日施工现场巡视:

1. 2号相变柜进信号线. 现场要措施以负信号线穿越过路套时. 造成破损线路. 套管两端人员配带绝缘手套. 施工安卸正确.
2. 相变 1-2号相变柜拖接地引出线时. 口头通知焊接点. 必须按照规范要求施工.

施工单位

施工内容及进度

施 工 情 况

江苏

1. 2号相变柜进信号线 5人
2. 4号相变柜拖接地引出线 2人

其 它 事 项

本日现场监理人员

李七坤

记录人:

李七坤

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建