

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017 年 12 月 24 日

星期: 日

天气: 晴

气温: -10℃

工程名称: 濮阳时代新能源一期

|                            |                                                                                                                                                           |                |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>今日施工现场巡视:</p> <p>1. 3# 2# 过路套穿电缆: 现场要求施工负责人督促<br/>两端人员拉运时注意电缆损伤。敷设和穿电缆完成后<br/>电缆两端采取包扎保护防止进入电缆地面破损<br/>做铺砂垫层做标志。</p> <p>2. 2# 配电箱接地引出线以整改, 基本符合要求。</p> |                |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                                                   | 施 工 内 容 及 进 度  |
|                            | 记<br>录<br>人<br>安                                                                                                                                          | 2#、3# 电缆敷设 8 人 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                           |                |
| 本日现场监理人员                   | 李坤                                                                                                                                                        |                |
| 记录人: 李坤                    | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):                                                                                                                                      |                |



由 扫描全能王 扫描创建