

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年7月18日 星期三	气候	晴	气温	
监理单位动态:	现场巡视、资料编制	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	踏勘现场、屋面冲凉记录				
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	1、屋面进行屋面保温铺设、保温3人进行。 2、屋面进行冲凉保温铺设、4人进行。				
检查发现的问题	现场出现门框、 现场部分门框一直未安装。				
处理措施、意见、结果	通知厂家进行修复。				
协调内容 或其他					
记录人	张本2	总监签阅			