

# 监 理 日 志

工程名称:

|                      |                                        |                 |      |    |  |
|----------------------|----------------------------------------|-----------------|------|----|--|
| 日期                   | 2018年7月24日 星期二                         | 气候              | 晴    | 气温 |  |
| 监理单位动态: 现场巡视. 查米斗冲刷. |                                        | 材料进场、取样见证、合格情况: |      |    |  |
| 施工方人员动态: 现场屋面除锈.     |                                        |                 |      |    |  |
| 施工机械动态:              |                                        |                 |      |    |  |
| 施工进度情况               | 1. 今天进行屋面生锈钢处进行除锈.<br>2. 江流箱梁跳闸问题进行检查. |                 |      |    |  |
| 检查发现的问题              | 现场未发现问题.                               |                 |      |    |  |
| 处理措施、意见、结果           |                                        |                 |      |    |  |
| 协调内容或其他              |                                        |                 |      |    |  |
| 记录人                  | 张永权.                                   |                 | 总监签阅 |    |  |