

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年8月5日 星期 日	气候	晴	气温	
监理单位动态:	现场巡视、资料审核	材料进场、取样见证、合格情况			
施工方人员动态:	视频监控系统调试				
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	1. 现场房屋内部初装水电工程 2人。 2. 配电房设备调试 2人。				
检查发现的问题	现场未出现任何问题。				
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	张本	总监签阅			