

# 监 理 日 志

工程名称:

|                   |                                  |                 |      |    |  |
|-------------------|----------------------------------|-----------------|------|----|--|
| 日期                | 2018年9月8日 星期二                    | 气候              | 晴    | 气温 |  |
| 监理单位动态: 现场巡视、资料编制 |                                  | 材料进场、取样见证、合格情况: |      |    |  |
| 施工方人员动态: 现场箱变护栏安装 |                                  |                 |      |    |  |
| 施工机械动态:           |                                  |                 |      |    |  |
| 施工进度情况            | 今日进行3号箱变护栏安装, 共完成100%。<br>共3人进行。 |                 |      |    |  |
| 检查发现的问题           | 现场未出坑问题。                         |                 |      |    |  |
| 处理措施、意见、结果        |                                  |                 |      |    |  |
| 协调内容或其他           |                                  |                 |      |    |  |
| 记录人               | 张木子                              |                 | 总监签阅 |    |  |