

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年9月9日 星期二	气候	晴	气温	
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 现场变更护桩位置					
施工机械动态:					
施工进度情况	今日施工单位进行桩身变更护桩位置: 完成 30% 其余引进行				
检查发现的问题	现场未出现质量问题				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	张权	总监签阅			