

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年9月18日 星期二	气候	晴	气温	
监理单位动态: 现场巡视、资料编制。		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 配电房SVG隔墙安装。					
施工机械动态:					
施工进度情况	今日施工单位进行配电房SVG隔墙安装。现场框架安装完毕。共3人施工。				
检查发现的问题	现场未发现问题。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	张利	总监签阅			