

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 21 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 27-38℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视检查, 1#车间屋面B区对有划痕等部位进行修复, 要求施工单位严格按照时代新标准, 了了要求要求进行修复工作. 2. 现场巡视检查, 1#车间屋面B区逆变器、12流箱35mm²低压电缆进线安装及光伏电缆进逆变器安装, 经检查, 安装质量基本满足设计及规范要求. 3. 现场巡视检查, 材料加工区12流箱、逆变器架体制作与防腐处理, 要求施工单位严格按照设计及规范要求进行现场施工. 4. 召开本周监理例会	
施 工 情 况	施工 单 位	施工内容及进度
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		记录人: 熊传辉
记录人:		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):