

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 30 日

星期: 日

天气: 晴
气温: 27-35℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视检查, 1#车间屋面B区逆变器、汇流箱 35mm² 低压电缆线安装, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 保证施工质量, 并要求所有电缆线螺栓及压接要牢固。 2. 现场巡视检查, 1#车间屋面B区镀锌扁钢安装, 螺栓连接, 采用夹具固定, 经检查, 安装质量基本满足设计及规范要求。 3. 现场巡视检查, 1#车间屋面A区、B区薄壁镀锌钢管安装及通讯电缆敷设, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工。 4. 召开本周监理例会。 5. 光伏组件今日到货 290w, 3900块, 现场巡视检查。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		张传辉
记录人: 张传辉		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):