

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 6 日

星期: 日

天气: 晴
气温: 28-37℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视检查, 1#车间屋面B区安装光伏组件, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 要求组件牢固后, 两端悬挑长度及支架架伸出组件阵列边缘与长度与图纸上一致。巡视中发现有个别工人将接地线放在光伏组件上, 已要求施工单位整改, 并要求在光伏组件上放置物品。 2. 现场巡视检查, 1#车间屋面D区逆变器、汇流箱安装 3x35mm² 低压电缆, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 并将螺栓安装牢固。 3. 现场巡视检查, 1#车间屋面D区用扎丝(内心为铁丝, 外层为橡胶)绑扎固定PVC套管, 要求施工单位绑扎时至少两根扎丝, 并绑扎牢固。 4. 光伏组件到货, 290W到货(约)794块, 285W到货10块, 累计到货804块。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		熊传辉
记录人:	熊传辉	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):