

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 15 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 25-31℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视检查, 1#车间屋面B区吊装组件、搬运摆放组件, 经检查, 该工单位基本按照审核过的《陈阳时代新能源组件安装作业指导书》上的要求进行了吊装、搬运、摆放光伏组件。屋面上组件有码位未及时清理, 要求该工单位用大箱子将拆卸后的码清理到箱子内, 保持现场干净、整洁。 2. 现场巡视检查, 1#车间屋面D区逆变器、汇流箱安装3x35mm²低压电缆, 要求该工单位严格按照设计又规范要求进行了施工, 并将所有螺栓紧固, 安装结束后, 要及时将逆变器、汇流箱的门锁好。 3. 现场巡视检查, 1#车间屋面E区安装逆变器、汇流箱, 经检查, 逆变器、汇流箱的安装质量基本满足设计又规范要求。 4. 召开安全专题例会并编写会议纪要, 已经下发给该工单位。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="266 1602 542 1705">施工单位</th><th data-bbox="542 1602 2019 1705">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="266 1705 542 2249"> 江苏居安建设有限公司 </td><td data-bbox="542 1705 2019 2249"> 1. 1#车间B区吊装光伏组件 (4人), 搬运、分散光伏组件到支架上 (8人) 2. 1#车间屋面D区逆变器、汇流箱3x35mm²低压电缆接线 (2人), 逆变器接线今日完成8台, 累计完成20台, D区汇流箱接线今日完成2台, 累计完成5台。 3. 1#车间屋面E区汇流箱安装, 今日完成1台, 累计完成2台, E区逆变器安装, 今日完成9台, 累计完成18台, (4人) </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	江苏居安建设有限公司	1. 1#车间B区吊装光伏组件 (4人), 搬运、分散光伏组件到支架上 (8人) 2. 1#车间屋面D区逆变器、汇流箱3x35mm²低压电缆接线 (2人), 逆变器接线今日完成8台, 累计完成20台, D区汇流箱接线今日完成2台, 累计完成5台。 3. 1#车间屋面E区汇流箱安装, 今日完成1台, 累计完成2台, E区逆变器安装, 今日完成9台, 累计完成18台, (4人)
施工单位	施工内容及进度				
江苏居安建设有限公司	1. 1#车间B区吊装光伏组件 (4人), 搬运、分散光伏组件到支架上 (8人) 2. 1#车间屋面D区逆变器、汇流箱3x35mm²低压电缆接线 (2人), 逆变器接线今日完成8台, 累计完成20台, D区汇流箱接线今日完成2台, 累计完成5台。 3. 1#车间屋面E区汇流箱安装, 今日完成1台, 累计完成2台, E区逆变器安装, 今日完成9台, 累计完成18台, (4人)				
其 它 事 项	无				
本日现场监理人员	赵传辉				
记录人:	赵传辉 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):				