

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 18 日

星期: 五

天气: 晴
气温: 25-33℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视检查, 1#车间屋面B区安装光伏组件, 经检查光伏组件安装符合施工质量标准且牢固满足设计及规范要求, 并要求施工单位严格控制组件与幕墙卡扣及支架伸出组件阵列边缘卡扣。 2. 现场巡视检查, 1#车间屋面E区安装镀锌扁钢(螺检连接), 穿9光伏电缆PVC保护管, 经检查, 施工质量基本满足设计及规范要求。 3. 现场巡视检查, 1#车间屋面E区逆变器、汇流箱安装, 3x35mm²低压电缆, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 并将所有接线螺栓紧固, 确保施工质量。 4. 召开本周工程例会(隆基新能源公司技术支持部工程总监彭总参加)。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		记录人: 彭传辉
记录人: 彭传辉		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):