

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 23 日

天气: 晴
气温: 28-36℃

星期: 三

工程名称:

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视检查, 1#车间屋面B区光伏组件安装, 经检查, 光伏组件的安装质量基本满足设计及规范要求, 并要求施工单位严格控制组件的搭接长度及支架伸出组件阵列边缘的长度, (经检查, 基本满足设计要求)。 2. 现场巡视检查, 1#车间屋面B区监控电缆敷设及光伏电缆MC4插件安装, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 并给电缆MC4插件安装工人配备绝缘手套及绝缘工具。 3. 现场巡视检查, 1#车间屋面E区防雷接地镀锌扁钢安装, 经检查, 安装质量及防腐处理基本满足设计及规范要求。 4. 针对现场发现的质量及安全问题的, 下发监理通知单009, 要求施工单位按要求进行整改, 并在整改完成后, 报监理进行复检。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 它 事 项	接到时代新光源厂通知, 市政府领导将于周五(即2017年8月25日)莅临本项目, 进行视察; 我监理单位已通过监理单位联系单形式告知光伏总包单位并要求光伏总包单位对施工区及材料区进行相关整理。	
本日现场监理人员		记录人: 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):