

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 7 月 2日

天气: 阴

星期: 日

气温: 23-30℃

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司 18MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、巡视 35kV 开关站及预制舱区域, 发现 SVG 变压器周边围挡破损严重, 要求施工方及时对周边围挡进行更换, 避免产生不必要的损失。</p> <p>2、巡视中发现施工变压器四周未进行接地措施, 要求施工方按照要求对施工边进行接地保护。</p> <p>3、A3、A4 区域组件安装, 工人操作正常, 未发现违规操作。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位 隆基绿能 光伏工程 有限公司	施 工 内 容 及 进 度 A3A4 组件安装 A5A9、C4-C7 区域完成, 进行后期消缺施工
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		韩炬业 黄崇洋 危建平
记 录 人: 韩炬业 黄崇洋		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :

