

监 理 日 志

日期：2017 年 07 月 29 日

星期：星期四

天气：晴

气温：21~35℃

工程名称： 济南商河振威门业 1.998MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视消缺情况，汇流箱正在进行防封堵。 2. 由于现场消缺任务较少，只有一人进行消缺，厂房道路填平。 3. 整理监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	南京东送电力科技有限公司	并网已完成，现场进行消缺，
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈维亮
记录人：陈维亮		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

