

监 理 日 志

日期：2018 年 05 月 15 日

天气：晴

星期：星期二

气温：23~35 度

工程名称：江苏吴江康饮 4.58WM 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视 1#厂房组件 MC4 穿孔工作。 2、检查 3#厂房冲洗水管套管修补工作。 3、3X25+2X16 交流电缆切断运至 3#厂房楼顶。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		1、施工人员进行 1#厂房组件 MC4 穿孔工作。 2、施工人员进行 3#厂房冲洗水管套管修补工作。 3、施工人员进行 3X25+2X16 交流电缆切断运至 3#厂房楼顶。
其 它 事 项	无。	
本日现场监理人员		王强
记录人：王强		