

监 理 日 志

日期：2018 年 07 月 11 日

天气：晴

星期：星期三

气温：31~35 度

工程名称：江苏吴江康饮 4.58WM 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、因施工所用电缆线未到，未施工。 2、监理人员学习土建，学习监理电气方面知识。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海久能 能源科技 发展有限 公司	未施工。
其 它 事 项	无。	
本日现场监理人员		王博
记录人：王博		