

监 理 日 志

工程名称: 无锡震安天 3MW PV (99)

日期	2017 年 10 月 21 日 星期	气候	雨	气温	26℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 6人					
施工机械动态: 进场挖机一辆					
施工进度情况	6人修复破损自来水管通。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	任总威总巡查现场提出的整改指导意见				
记录人	威平	总监签阅	威平		

