

监 理 日 志

工程名称: 无锡惠福天3MW PV(DG)

日期	2017年10月27日 星期一	气候	多云	气温	29℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况: 进场一车C30混凝土			
施工方人员动态: 6人					
施工机械动态:					
施工进度情况	6人浇筑混凝土砌块				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	陪同业主查看现场				
记录人	戚平	总监签阅	戚平		

