

监 理 日 志

工程名称: 无锡宝通寺3MW PV(26)

日期:	2017年10月10日 星期三	气候:	多云	气温:	32℃	
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况: 进场C30混凝土车				
施工方人员动态:						6人
施工机械动态:						
施工进度情况	6人浇筑光伏专用混凝土块					
检查发现的问题	无					
处理措施、意见、结果	无					
协调内容或其他	光伏支架基础					
记录人	王平		总监签阅	王平		

