

监 理 日 志

工程名称: 无锡宝通天 3MW PV (D6)

日期	2017年10月12日 星期四	气候	雨	气温	17℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 4人					
施工机械动态:					
施工进度情况	4人 下午 1#屋面查看现场屋面.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	顾平	总监签阅	顾平		

