

监 理 日 志

工程名称: 开编家福天 3MW PV(DG)

日期	2017年10月14日 星期五	气候	多云	气温	11℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 4人					
施工机械动态:					
施工进度情况	4人混泥土屋面定点放线.				
检查发现的问题	屋面防水层破坏较大需涂总成品保护				
处理措施、意见、结果	增加垫层,保护屋面防水层.				
协调内容或其他					
记录人	戚平	总监签阅	戚平		

