

# 监 理 日 志

工程名称: 无锡惠福天 3MW PV (26)

日期	2017年10月10日 星期二	气候	雨	气温	16℃
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况: <u>进场工具等物品</u>		
施工方人员动态: <u>4人</u>					
施工机械动态: <u>汽车吊叉车各一辆</u>					
施工进度情况	<u>3人吊装混泥土 砌垒块</u>				
检查发现的问题	<u>吊装作业未封闭吊装区域有工人行走</u>				
处理措施、意见、结果	<u>严格执行十不吊原则, 加强安全宣导</u>				
协调内容或其他					
记录人	<u>王平</u>	总监签阅	<u>王平</u>		

