

监 理 日 志

工程名称: 无锡富福天3MW PVCD6)

日期	2017年10月22日 星期二	气候	晴	气温	12~23℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 7+14+4人					
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	7人 1#屋面安装导轨 14人 2#屋面安装导轨 4人 轴辅房屋面安装配重基础和支架。				
检查发现的问题	屋面有烟蒂和空矿泉水瓶。				
处理措施、意见、结果	施工班组已安排工人清理。				
协调内容 或其他					
记录人	戚平	总监签阅	戚平		