

监 理 日 志

工程名称: 无锡赛福天 3MW PVDF

日期	2017年10月28日 星期六	气候	晴	气温	14~24℃
监理人员动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 5+8人					
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	5人 车间二屋面桁架安装和导轨调直。 8人 新建车间空腔夹具。				
检查发现的问题	车间二进行拉拔测试, 测试结果满足设计要求。 在巡视车间二的过程中发现在施工过程中产生的垃圾没有及时清理。				
处理措施、意见、结果	总包单位已安排人员对屋面垃圾进行清理。				
协调内容 或其他					
记录人	戚平	总监签阅	戚平		