监 理 日 志

工程名称：无锡富福天3MW PV（57[illegible]）

日期	2017年12月15日 星期五	气候	雨	气温	3℃
监理人员动态：			材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态：					
施工机械动态：					
施工部位进度情况	等待并网 拆装计量表和通信设备.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人		总监签阅			

由 扫描全能王 扫描创建