

监 理 日 志

工程名称: 国表 4.61 MW PV (26)

日期	2017年06月13日 星期三	气候	多云	气温	26°C
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况: —		
施工方人员动态: 9:					
施工机械动态:					
施工进度情况	1# 屋面混凝土预制块 4人施工。 4# 5# 屋面做临边防护围栏 3% 现已砌堵 45%。				
检查发现的问题	现已砌基础浇筑混凝土存在露筋等现象。				
处理措施、意见、结果	水泥封堵				
协调内容或其他	(This cell is empty in the original image)				
记录人	张明松	总监签阅	李维军		