

# 监 理 日 志

工程名称: 同泰46MW PV (D6)

日期	2017年06月20日 星期三	气候	阴	气温	29℃
监理人员动态:			材料进场、取样见证、合格情况:  —		
施工方人员动态: 17人					
施工机械动态:					
施工进度情况	4#屋面导轨安装 8人 5% 3#屋面导轨安装 12人 10%				
检查发现的问题	导轨安装边缘未对齐不在同一条直线				
处理措施、意见、结果	调整安装				
协调内容 或其他	✓				
记录人	张明林		总监签阅	李明贵	