

监 理 日 志

工程名称: 无锡同森 4.65 MW PV (D67)

日期	2017年02月18日 星期三	气候	阴	气温	38℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 4人					
施工机械动态:					
施工进度情况	2人敲掉不合格水泥预制块 2人开屋面洞调整暗装支架导轨				
检查发现的问题	检查防雷接地扁钢镀锌层厚度不合格 下发通知单10				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	张勇斌	总监签阅	李维君		