

监 理 日 志

工程名称: 天恒国际 4.6t MW PV (D6)

日期	2017年07月26日 星期三	气候	阴	气温	40℃
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 8人					
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	4人拆除配电房不合格外墙保温材料。 4人拆除1#屋面不合格混凝土材料。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	张明	总监签阅	成 印		