

监 理 日 志

工程名称: 天能国际4.65MW PV (176)

日期	2017年7月27日 星期四	气候	晴	气温	40℃
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 10人					
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	配电箱4人清除不合格外墙 1#屋面4人吊运清除不合格废料 4#屋面2人				
检查发现的问题	就现场配电箱整改问题下发通知单11 详见通知单11				
处理措施、意见、结果	详见通知单11				
协调内容 或其他	-				
记录人	张明松	总监签阅	戚平		